Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 27

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	3 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	CONCEJO DE BOGOTA
BARRIO:	Arboleda sur
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Cra 6A Calle 48I y cra 6A con calle 48 F sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en la parte superior de zona montañosa.
Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas a causa del arrastre de material en época de invierno.
Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado, la energía es clandestina.
El barrio se encuentra en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.
Se debe reforestar las zonas verdes
No se debe construir en la zona pendiente.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	