ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No.3423
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Manzana 15 Lote 4	**ÁREA:**	72 m²
BARRIO:	Mirador de la Estancia	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Fidel Cacais Capera	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	Octubre 12 de 2007		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Concepto Técnico No. CT – 3900	2003	El predio localizado en la manzana 15 lote 4 del Barrio Mirador de la Estancia fue incluido en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II, a nombre del Señor Fidel Cacais Capera.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

Se pudo observar en la visita fisuras en muros, en la placa de contrapiso y desnivel de la placa de entrepiso al costado este de la vivienda asociados a deficiencias constructivas, ausencia de una cimentación adecuada y a los movimientos presentes en la zona. A la fecha no está comprometida la habitabilidad y funcionalidad en el corto plazo

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Se recomienda el cambio de prioridad técnica 2 a prioridad técnica 1 de atención en el programa de reasentamiento a la vivienda localizada en la manzana 15 lote 4 del barrio Mirador de la Estancia, habitado actualmente por la familia del Señor Fidel Cacais Capera.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO
PROFESIÓN: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.: GEO. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA