CONCEPTO TECNICO No 2389

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	16 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D.
BARRIO:	San Fernandito - Vereda el Centro
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Transv. 67 No 137 - 03 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio es de pendientes moderadas y topografia irregular.
Se observa un lote con descapote parcial y listo para construir.
Encontramos una capa superficial de suelo orgánico a aproximadamente 50 cm, acompañados de suelos inestables y de no muy buena calidad portante.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos y seguir recomendaciones del Ingeniero de suelos para la realización del diseño de la cimentación y sobre que tipo de estrato se requiere para la fundación.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Octubre 10/96
BARRIO: San Fernandito - Vereda el Centro
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Transv. 67 N° 137-03 (Puntual)
REFERENCIA OPES:

DAPD

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamientos.

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- El sector en estudio es de pendiente moderada y topografia irregular
- Se observa un lote con descapote parcial y listo para construir
- Encontramos una capa superficial de suelo organico a aproximadamente 50cm, acompañados de suelos inestables y de no muy buena calidad portante.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

-Realizar estudio de suelos y seguir recomendaciones del Ingeniero de suelos para la realizacion del diseño de la cimentacion y sobre que tipo de estrato se requiere para la fundacion.

NOMBRE: Patricia Pachon Bulla
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: