Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1985
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 01 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. Alcaldía Local
BARRIO: Diana Turbay.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
UBICACION : Cra 1A Este No 48 Q - 33 Sur (Puntual).
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: En la zona observamos la vivienda en estudio que es de primera planta en muy buen estado, bien fundada. Esta sobre una via pavimentada afectada por un talud en la parte alta de la zona, el cual presenta deslizamientos en época de invierno. Se sucede arrastre de material el cual afecta el sistema de drenaje de zona. Cuenta con todos los servicios básicos.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Seguir consejos para construcción de una persona especializada.

1985

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 1/96
BARRIO Diana Turbay
LOCALIDAD Rafael Uribe U.
LOCALIZACION Cra 1A Este # 48Q -33Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD - AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
En la zona observamos la vivienda en estudio que es de 1ª planta en muy buen estado, bien fundada. Esta sobre una vía pavimentada afectada por un talud en la parte alta de la zona éste presenta deslizamientos en epoca de invierno, se suceden arrastre de material el cual afecta el sistema de drenaje de zona.
Cuenta con todos los servicos basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Seguir consejos para construcción de una persona especializada.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-93
FIRMA: