DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 174

FECHA DE SOLICITUD	:	DICIEMBRE 6 DE 1996
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
BARRIO	:	TERRAZA DE SAN JORGE
LOCALIDAD	:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	:	DIAGONAL 34D No. 15A-52 SUR
REF. OPES	:	OFICIO No. 6415

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

En visita realizada al Salón Comunal del Barrio Terraza de San Jorge por el equipo técnico de la OPES, pudimos observar su conformación; se encuentra construido sobre una pendiente baja, tiene 6 metros de frente por 12 metros de profundidad, placa aérea de 15 cms y estructuralmente bien conformada y estable, su cimentación fue un relleno y nivelación de ciclópeo. No cuentan en el barrio con sistema de alcantarillado para aguas lluvias, las cuales erosionan y desestabilizan el terreno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Construir sistema definitivo de alcantarillado pluvial.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	