CONCEPTO TECNICO No. 1403

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO: VILLA CLEMENCIA

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Carrera 95 No. 58-59 Sur (Puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonas con problemas de inundación por causa de las aguas lluvias en época de invierno.

Terrenos blandos (limos-arcillosos)

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

14403

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa clemencia
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 95 # 58-59 sur (Portal)
REFERENCIA OPES

Colegio.

IDENTIFICACION TECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con problemas de inundación por causa de las aguas lluvias en epoca de invierno.

Terrenos blandos (limos-arcillosos)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construccion.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-78503
FIRMA: