## CONCEPTO TECNICO No. 2104

| |
|---|
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD** |
| **BARRIO: JUAN JOSE RONDON** |
| **LOCALIDAD: USME** |
| **UBICACION : Manzana 7 Lote 7/12/21/27 (puntual)** |
| **REF OPES:** |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de pendientes medias, topografía irregular, vías no delimitadas ni pavimentadas afectadas. por las aguas lluvias en época invernal las cuales arrastran material fino y desestabilizan los terrenos.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Solicitar asesoría profesional para la realización de sus mejoras de vivienda.

2104

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Agosto 29/96
**BARRIO** Juan Jose Rondon (Villa Rosita)
**LOCALIDAD** Usme
**LOCALIZACION** Manzana 7 - lotes 7/12/21/27 (Pentalen)
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO**

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:** Bajo por deslizamientos

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Zona de pendientes medias, topografia irregular, vias no delimitadas ni pavimentadas. afectadas por las aguas lluvias en epoca invernal las cuales arrastran material fino y desestabilizan los terrenos.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Solicitar asesoria profesional para la realizacion de sus mejoras de vivienda

**NOMBRE:** Patricia Pachon B.
**PROFESION:** Ing. Civil
**MATRICULA No.** 25202-78703

**FIRMA:**