DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-7287
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDO No 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-5229

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: NANCY CONSTANZA PEÑA SANCHEZ					SOLICITANTE
COE:	30	MOVIL:	6		Propietaria del predio ubicado Diagonal 82G SUR # 8C-41 Este.
FECHA:	23 de Marzo de 2011	HORA:	4:11 pm		

PREDIOS:	Diagonal 82G Sur # 8C-41 Este. Diagonal 82G Sur # 8C -35 Este.	ÁREA DIRECTA:	0.5 Ha				
BARRIO:	SAN ISIDRO	POBLACIÓN ATENDIDA:	6				
UPZ:	57 GRAN YOMASA	FAMILIAS	2	ADULTOS	4	NIÑOS	2
LOCALIDAD:	5- Usme	PREDIOS EVALUADOS	2				
CHIP	AAA0146BCCX AAA0146BCDM	DOCUMENTO REMISORIO	CR - 18239				

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo al Diagnóstico Técnico No. DI-5229, el cual fue adelantado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, FOPAE, en atención al evento de emergencia SIRE 111113 del día 23 de Marzo de 2011. Así mismo, este informe tiene como objetivo el corregir la siguiente información:

2. INFORMACIÓN CONSIGNADA ORIGINALMENTE EN EL DI-4841

De acuerdo con el Diagnóstico Técnico DI-5229, los predios evaluados durante el evento de emergencia corresponde a las nomenclaturas: Diagonal 82G Sur # 8C-41 Este y Diagonal 82G Sur # 8C -35 Este del Barrio San Isidro de la localidad de Usme, conforme se muestran en la figura 1 y 2.



Figura 1. *Aerofotografía del sector San Isidro sur – Usme. Tomado de Geoportal V2 SIRE*




Figura 2. *Localización predios evaluados en el Barrio San Isidro sur de la Localidad de Usme. El Barrio presenta Amenaza "Media" por Fenómenos de Remoción en Masa.*

3. ACLARACION

De acuerdo a la información suministrada y verificada en campo y según cartografía de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD se logró establecer que los predios de la Diagonal 82G Sur # 8C-41 Este y Diagonal 82G Sur # 8C -35 Este, no corresponde a las nomenclatura enunciadas.

Por lo anterior, se aclara mediante la siguiente tabla, la dirección real a la que corresponden dichos predios:

Tabla 1. Predios evaluados y evacuados en el barrio San Isidro Localidad de Usme.

No	DIRECCIÓN DI-5229	DIRECCIÓN CORRECTA	DIRECCIÓN CATASTRAL ACTUAL
1	Diagonal 82G Sur # 8C-41 Este	Diagonal 82G Sur # 8C-41 Este	Calle 87D Bis Sur # 10-35 Este
2	Diagonal 82G Sur # 8C -35 Este	Diagonal 82G Sur # 8C -35 Este	Calle 87D Bis Sur # 10-29 Este

Por consiguiente, las dirección de los predios enunciadas en el Diagnostico Técnico DI-5229 como Diagonal 82G Sur # 8C-41 Este y Diagonal 82G Sur # 8C -35 Este, realmente corresponde a la dirección catastral actual Calle 87D Bis Sur # 10-35 Este y Calle 87D Bis Sur # 10-29 Este.

Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, mantiene las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-5229, dado que al modificar la dirección, aplican las mismas para el diagnóstico.

NOMBRE GERSON PAUL SALAZAR MONTAGUTH
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 54202177893 NTS

Elaboró

NOMBRE TUILO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS – ESP. EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA 25218 - 75094 CND

Revisó

Vo. Bo.
DUVÁN HERNÁN LÓPEZ MENESES
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS