DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 212

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	
ENTIDAD SOLICITANTE	:	E.A.A.B. Hernando Medellín Hernández, Director Bienes Raices
BARRIO	:	BERMEO
LOCALIDAD	:	SUBA
UBICACION	:	
REF. OPES		6667

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Sector de geomorfología plana en cercanias del Río Juan Amarillo. Constituido por depósitos de relleno. caracterizándose por presentar ondulaciones en el terreno, se han realizado rellenos antrópicos con escombros, produciéndose desarrollo de suelos a nivel superficial (10cm de espesor) con vegetación pasto, hacia el borde de lecho mayor del rio la densidad de vegetación es media.

El rio (8 m de ancho) en este sector no presenta talud natural, de hay la no existencia de zonas de socavación.

El caudal evidencia transporte de carga en suspensión de tamaño fino.

Se presenta un alto nivel de contaminación, lo que hace que se presenten malos olores, y puede generar problemas sanitarios.

El predio 13 lote 16 manzana 3. Construcción de 1 piso con columnas, levantada en bloque y teja, sin ningún tipo de servicios. Se encuentra ubicada en espacio público a aproximadamente 20m de borde de lecho mayor.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Para adelantar construcciones en sectores como este, aledaño a un rio es necesario realizar estudios de suelos para levantar las estructuras y estudios sobre el nivel máximo alcanzado por las aguas en la creciente producida por un retorno de 100 años, para poder establecer el nivel al que se debe construir.

NOMBRE :	DORIS SUAZA ESPAÑOL	Revisó:
PROFESION :	GEOLOGA	
MATRICULA No. :	1550 C.P.G.	
FIRMA :		