Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1746
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Aurora II.
LOCALIDAD: Usme
UBICACION Cra 28 B este No. 91-65 sur int. 1 (puntual).
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona afectada por posibles deslizamientos e inestabilidad de terrenos a causa del tratamiento de taludes de las canteras Villa Gladys y La Perdigona.
La vivienda se encuentra en buen estado, con buena cimentación.
Zona residencial con pendientes bajas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar los arreglos de construcción con asesoría de personal calificado.

000002
1746

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Junio 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Aurora II
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION Cra 28B Este No. 91-65 Sur int.1
REFERENCIA OPES (Puntual)

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona afectado por posibles deslizamientos e inestabilidad de terrenos a causa del tratamiento de taludes de las canteras villa Gladys y la peradigona.
- La vivienda se encuentra en buen estado, con buena cimentacion.
- Zona residencial con pendientes bajas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar los arreglos de construccion con asesorio de personal calificado.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520203395
FIRMA:

Ing. Civil
2520203395

Ing. Nancy.
Mayo 22-96