Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 167

FECHA DE SOLICITUD	: ENERO 17 DE 1997
FECHA DE EMISION	: ABRIL 2 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: PERSONERIA SANTA FE DE BOGOTA
BARRIO	: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD	: USME
UBICACION	: CALLE 87C SUR No. 17B-63 ESTE
REF. OPES	: 270

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Vivienda de un piso de tipo prefabricada localizada en una zona de pendiente media y en un barrio en el cual posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía, las vías se encuentran sin pavimentar. La vivienda es de propiedad de Manuel Vicente Rodríguez.

Sobre el lindero oriental se encuentra una vivienda de propiedad de Teresa Pineda Gómez localizada a mayor altura y sobre la misma Calle 87C Sur. Esta vivienda es de un piso y presenta una construcción provisional inestable en madera sin ninguna especificación técnica. Además se encuentra soportada en su base hacia el lindero del señor Rodríguez por unas varas de madera mal hincadas las cuales presentan inclinación hacia la vivienda prefabricada la cual podrá verse afectada con el tiempo en su estructura y afectar a su habitantes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se recomienda construir una cimentación adecuada y cambiar la construcción en madera por materiales de construcción definitivos.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	