Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1855
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: VISTA HERMOSA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Transv. 19 A No 73 - 34 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA

Zona de pendientes fuertes con servicios básicos deficientes.
Se observan deslizamientos de terreno ocasionados por la deficiencia en el sistema de drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar construcción con asesoria profesional.

Original firmado por.
DIRECTOR

1855

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: julio 15/96
FECHA VISITA
BARRIO Vista Hermosa
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Transv. 19A #73-34 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes fuertes con servicios basicos deficientes.
- Se observan deslizamientos de terreno ocasionados por la deficiencia en el sistema de drenaje

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar construccion con asesoria profesional

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202598708

FIRMA: