Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1052

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Diciembre 28 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: SANTA INES

LOCALIDAD: San Cristobal

UBICACION: Clle 28 Sur por Avda. Camino Oriente

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Las construcciones que se derrumbaron fué a causa del deslizamiento producido por aguas sin canalizar.
Es una zona con pendientes fuertes, calles sin pavimentar, servicios en un 40% clandestinos.
Se deben instalar sistemas de drenaje y mejorar los existentes ya que debido a esto se aumentan los desliza

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Instalar sistemas de drenaje o mejorar los existentes.
Para cualquier tipo de construcción se debe hacer análisis de estabilidad.

Original Firmado por:
José Gabriel Duque Giraldo

1052

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 598.

FECHA: Dic-28-95
FECHA VISITA: Dic-28-95
BARRIO: Santa Luis
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Alle 28 Sur por Avenida Camino Oriente
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: Las Construcciones q' se derrumbaron fué a causa de deslizamiento producido por aguas sin canalizar. Es una zona con pendientes fuertes calles sin pavimentar servicios en un 40% clandestinos. Se deben instalar sistemas de drenaje y mejoras. los existentes ya q' debido a esto se aumentan los deslizamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Instalar sistemas de drenaje. o mejoras los existentes; para cualquier tipo de construcción se debe hacer análisis de estabilidad.

NOMBRE: Saul Santamaria de Paz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No 2520 20339
FIRMA: