CONCEPTO TECNICO No. 2120

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 87B sur No 12 B - 40/41/46 Este.(puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de epndientes medias, topografía irregular
Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por deslizamientos y arrastre de material fino en la parte tracera de las viviendas, por mal manejo de aguas en los lavaderos.
El sector no cuenta con sistemas de drenaje, Alcantarillado ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalizar y orientar las aguas de los lavaderos y aguas lluvias.
Realizar canalización de aguas negras y potables.

ALCALDIA MAYOR DE [illegible]
Fondo para la Prevención y [illegible]
de Emergencias

CONCEPTO TECNICO No. 2120

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 87B sur No 12 B - 40/41/46 Este.(puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de epndientes medias, topografía irregular
Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por deslizamientos y arrastre de material fino en la parte tracera de las viviendas, por mal manejo de aguas en los lavaderos.
El sector no cuenta con sistemas de drenaje, Alcantarillado ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalizar y orientar las aguas de los lavaderos y aguas lluvias.
Realizar canalización de aguas negras y potables.

ALCALDIA MAYOR DE [illegible]
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2120

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan Jose Rondon
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 87 B N° 12 B - 40/41/46 Este (Portvales)
REFERENCIA OPES Red de Solidaridad, Al

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes medias, topografia irregular, vias sin pavimentar ni delimitar con afectacion por deslizamientos y arrastre de material fino en la parte bracara de las viviendas, por mal manejo de aguas en los lavaderos.
- El sector no cuenta con sistemas de drenaje, alcantarillado ni aguas potables.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar y orientar las aguas de los lavaderos y aguas lluvias.
- Realizar canalizacion de aguas negras y potables.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2520268503
FIRMA: