Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1078
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Enero 23 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: VERDUN
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION: Cra 110 Clle 161
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana calles pavimentadas. clandestina de servicio de energia.
Se instalaron contadores provisionales con el fin de controlar pérdidas de energia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Legalizar los servicios que se encuentran sin legalizar

Original Firmado por:
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1018 000002

CONCEPTO TECNICO OPES No. 609

FECHA: Enero 15-96
FECHA VISITA: Enero 15-96
BARRIO: Verdun.
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Cra 110 clle 61
REFERENCIA OPES: EEEB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, desp
imentada, clandestina de ser
vicio de energía. Se instalaron
cuatro Postes provisionales con el
fin de, controlar pérdidas de
energía

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Algunas casas
nuevas y se encuentren sin luz
luz!

NOMBRE: Rafael Santamaría del Rio
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No 25202037 95
FIRMA:

FICHA TECNICA

FECHA Dic 20/95

FECHA DE VISITA Dic 19/95

BARRIO VERDUM

LOCALIDAD ENGATIVA

LOCALIZACION CR 110 #161

DESCRIPCION

SECTORIZACION

RED VIAL completa pavimentada

UBICACION - PERIMETRO URBANO si

SERVICIOS

EMPRESA DE ENERGIA (REDES)
construidas por urbanizador

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
completas construidas por urbanizador

TIPO DE RIESGO

GEOLOGICO - HIDRAULICO - AMBIENTAL

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA

DESCRIPCION - FOTOGRAFIAS - MAPA DE AREA

SE ENCUENTRA EN UNA AREA PLANA Y FIRME, SUS VIAS SE ENCUENTRAN PAVIMENTADAS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE
PROFESION


FICHA

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P.

HOJA DE TRABAJO

000001

DEPARTAMENTO	SECCION	HOJA DE
D.I.U.I.		
DESCRIPCION	EJEC. POR:	REV. POR:
VERDUM		



AEROPUERTO

Rev. Abril/95

Unidad O. y M. 2433032-A