Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1875

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Calle 12 sur con Cra 3 Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Se observa una vía sin pavimentar y con afectación a un hundimiento aparentemente por desestabilización de estos terrenos a causa de filtraciones por quedar en la ladera del Río San Cristóbal.

Esto esta sobre un talud sin tratamiento donde se observan deslizamientos del terreno.

Allí no hay ningún aislamiento entre las viviendas y el talud presentando un peligro para sus habitantes.

No encontramos ronda técnica demarcada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar aislamiento del sector junto al talud.

Hacer obras de estabilización para mitigar el riesgo.

No extender red de distribución del gas en estas viviendas frente a este Talud.

Original Firmado por: José [illegible] DIRECTOR

1875

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 16/96
BARRIO San Cristobal
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Calle 12 sur, con Cra 3 Este
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Gas Natural

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Se observa una via sin pavimentar y con afectación por un hundimiento aparentemente por desestabilizacion de estos terrenos a causa de filtraciones por quedar en la ladera del Rio San Cristobal.
Esto esta sobre un Talud sin tratamiento donde se observan deslizamientos de terreno.
Alli no hay ningún aislamiento entre las viviendas y el talud presentando un peligro para sus habitantes.
No encontramos raida tecnica demarcada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar aislamiento del sector Junto al talud
- Hacer obras de estabilización del talud para mitigar el riesgo.
- No extender red de distribución de gas a estas viviendas frente a este talud.

NOMBRE: Patricio Pachon Rio
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-45508

FIRMA: