Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 264

FECHA SOLICITUD: Marzo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: OPES

BARRIO : Torres del Diamante.

LOCALIDAD: Engativá.

UBICACION: Transversal 85 N° 52A-15.

REF. OPES: 9506125.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona plana de suelos muy compresibles y de baja resistencia.
La zona cuenta con los servicios públicos básicos.
Red Vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe hacer estudios de estabilidad, cimentación, hundimiento y desplome de las edificaciones colindantes.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: HOY 17/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Tanco del Diamante.
LOCALIDAD: Engativa
LOCALIZACION: Transversal 85 # 52A-15
REFERENCIA OPES: 950625

CONTENIDO 95-6-2

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

GEOLOGICAMENTE BIEN UBICADO EN ZONA PLANA. SE OBSERVA YA CONSTRUIDA VIA EN PROCESO, RED VIAL PAVIMENTADA Y EN SUS ALREDEDORES EXISTEN TODOS LOS SERVICIOS AREA RESIDENCIAL.
VER FOTOGRAFIAS.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Adriano Funes
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0997
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 90

FECHA: Marzo / 95
FECHA VISITA:
BARRIO: Torres del Diamante.
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Transv. 85 No. 52 A - 19
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Foto 95-6-2.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - P. Zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Hay presencia de servicios, algunos calles sin pavimentar - se va ha construir.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Investigar condiciones de cimentación de construcciones vecinas - ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Salud de Rzg
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 252020,3395
FIRMA: Salud Santamaría de Rzg