CONCEPTO TECNICO No. 1991
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 05 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P. - Alcaldía Local
BARRIO: Las Flóres
LOCALIDAD: Suba
UBICACION : Cra 112B No 139-90 Interior 6 y 7 (Puntual).
REF OPES: AMG 2319
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: El lote en estudio es de propiedad de la señora Maria Helena Duarte. La obra se encuentra con la cimentación bien conformada. La zona se encuentra afectada por inundaciones a causa de las aguas lluvias en época de invierno. El sector es plano y se encuentra sobre una vía peatonal.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Solicitar asesoría técnica para el seguimiento de la obra.

D.P. 1991

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Agosto 5/96
FECHA VISITA
BARRIO Las Flores
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION Cra 112 B No. 139-90 Interior 6 47 (Puntual)
REFERENCIA OPES AM6. 2319

CONTENIDO SOP- AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
El lote en estudio es de propiedad de la señora Maria Helena Duarte.
La obra se encuentra con la cimentación bien conformada.
La zona se encuentra afectada por inundaciones a causa de las aguas lluvias en epoca de invierno.
El sector es plano y se encuentra sobre una vía pectonal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Solicitar asesoria tecnica para el seguimiento de la obra.

NOMBRE: Patricia Rodriguez B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 2520278303

FIRMA: