Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

SI PUDIMOS PODEMOS, SIGAMOS AHORRANDO AGUA

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 203

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 21 -97
FECHA DE EMISION	: ABRIL 15 -97
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: SAN PEDRO
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	:
REF. OPES	: 642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

1, El barrio se encuentra localizado en zona plana, de suelos muy blandos y baja resistencia.
2. Las calles se encuentran en regular estado muy erosionadas por acción de las lluvias.
3. Los servicios de acueducto y energía se encuentran provisionales.
4. No tienen alcantarillado de aguas lluvias, ni negras, por lo tanto la contaminación ambiental se encuentra en muy alto grado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se debe realizar sistema de drenaje con el fin de mitigar el posible riesgo que pueda existir en la zona en época de lluvias.

NOMBRE :	ISABEL SANTA MARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520203395 CND
FIRMA :	