Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 155

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	Marzo 11 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	GAS NATURAL - JAC BARRIO LA AURORA II SECTOR
BARRIO	:	LA AURORA II SECTOR
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	CALLE 70B BIS SUR Nos. 4A-03/05/07/09/11/13
REF. OPES	:	814 DERECHO DE PETICION

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

En visita realizada en Marzo 11 de 1997 a las viviendas bifamiliares en la Calle 70B Bis Sur Nos. 4A-03/05/07/ 09/11/13 se observó que se realizaron los arreglos consistentes en rellenar y compactar adecuadamente el terreno de los patios del primer piso en las viviendas localizadas en la Calle 70B Bis Sur Nos.4A-03/07; las viviendas con número 05/09/13 poseen el área de la vivienda en el segundo piso y tercer piso.

El patio de la vivienda localizada en la Calle 70B Bis Sur No. 4A-11 aún presenta el hundimiento del piso y no se ha realizado la correspondiente compactacion del suelo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se recomienda impedir la prestación del servicio de gas en la vivienda que presenta hundimiento del piso hasta que se ejecuten los arreglos correspondientes.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	