Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2030
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 3 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B. Alcaldía Local
BARRIO: Villa Alegría.
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Calle 55 A Calle 57 Sur y Carrera 111 a 112
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por contaminación de aguas negras. Medio por inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Barrio ubicado en zona plana y baja. Las vías se encuentran en mal estado y sin pavimentar. El servicio de acueducto y alcantarillado son provisionales; el se energía se encuentra en convenio. En época de invierno se represa el vallado de aguas negras afectando principalmente los lotes de la manzana A, debido a que algunas viviendas están construidas con una rasante muy baja.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Canalizar el vallado de aguas negras que pasa paralelo a la calle 55A. Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado de aguas negras y lluvias.

CONCEPTO TECNICO No. 2030
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 3 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B. Alcaldía Local
BARRIO: Villa Alegría.
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Calle 55 A Calle 57 Sur y Carrera 111 a 112
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por contaminación de aguas negras. Medio por inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Barrio ubicado en zona plana y baja. Las vias se encuentran en mal estado y sin pavimentar. El servicio de acueducto y alcantarillado son provisionales; el se energía se encuentra en convenio. En época de invierno se represa el vallado de aguas negras afectando principalmente los lotes de la manzana A, debido a que algunas viviendas están construidas con una rasante muy baja.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Canalizar el vallado de aguas negras que pasa paralelo a la calle 55A. Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado de aguas negras y lluvias.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 3/96
BARRIO Villa Alegría
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 55Aa calle 57 sur y carrera 111 a 112
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA : - E.A.A.B
- Alcaldía Local Bosa.

a) TIPO DE RIESGO: medio, por contaminación de aguas negras
medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

barrio ubicado en zona plana y baja.
Las vias se encuentran en mal estado y sin pavimentar.
El servicio de acueducto y alcantarillado es provisional; energía se encuentra en convenio. En época de invierno se represa el vallado de aguas negras afectando principalmente los lotes de la manzana A, debido a que algunas viviendas están construidas con una rasante muy baja

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar el vallado de aguas negras que pasa paralelo a la calle 55A
- Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado de aguas negras y lluvias

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: