Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1729
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: Colector Calle 142
LOCALIDAD:Suba.
UBICACION Calles 146 A a 144 por Transversal de Suba.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
El trazado del colector se encuentra localizado en una zona de topografía suave, atravesando zonas verdes y por el separador de la Avenida transversal de suba y vías principales pavimentadas.
El sector posee servicios de energía y alcantarillado sanitario.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Hacer estudio de suelos.
Colocar entibados durante la construcción del colector.

DIRECTOR

E.A.A.B

1729

Fecha visita: Junio 11/96

Barrio: colector calle 142

Localidad: Suba

Localización: calles 146A - 144 x Transversal de Suba

a) Tipo de riesgo

bajo, por inundación

b) Justificación técnica

El trazado del colector se encuentra localizado en una zona de topografía suave atravezando zonas verdes y por el separador de la Avenida transversal de Suba y vias principales pavimentadas.

El sector posee servicios de energía, alcantarillado sanitario

Recomendaciones y consideraciones

- hacer estudio de suelos
- colocar entibados durante la construcción del colector.

Rafael G de Rojas
Ing. Civil
25 20203355

José Luis Daza T.
Ingeniero Civil
M.P. 25202-34527 CND