Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 784

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
URBANIZACION : Danubio Azul.
LOCALIDAD: Bosa.
UBICACION: Calle 55B con Carrera 97 Sur.
REF. OPES: 1986.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación..

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
Zona Plana.
Red vial sin pavimentar.
El servicio de acueducto es deficiente y en forma clandestina parcialmente, inundación en época invernal, hay sobre carga de energía eléctrica en el transformador.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe investigar las condiciones de estabilidad, ensayo de consolidación obligatorio.
Colocar un transformador.

José I. Cortés V.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

CT-784

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 414

FECHA: Sep 22-95
FECHA VISITA: Sep 22-95
BARRIO: Danubio Azul. o usme?
LOCALIDAD: Bosa.
LOCALIZACION: Calle 55B con 97 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.
Zona de suelos blandos muy compresibles y baja Resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación epoca invernal.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana calles sin pavimentos servicio de acueducto deficiente clandestina parcialmente, inundación en época invernal sobrecarga de energía en el transformador.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe investigarse las condiciones de estabilidad. ensayo de consolidación obligatorio. Colocar un transformador.

NOMBRE: Isabel S de Ruiz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: