Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 144

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Febrero 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: San Isidro

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 131 cra. 91

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geológicamente plana.
El agua no está legalizada y cuenta con servicios en las zonas aledañas.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

OT#144 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4195
FECHA VISITA:
BARRIO: San Isidro
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 131 Ca 91
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 95-3-21

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:


Zona Plana, Barrio en proceso de Construcción, Las Vías en parte pavimentada vías principales e interna sin pavimentar. Hay presencia de servicios en zonas o alrededores del sector. ~~Aguas~~ Sin localizar no se observa ~~red de~~ aguas lluvias. Ver fotografías.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Arsenio Lucio
PROFESION: Geólogo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:


CORDERO AL HORNO
CHANFAINAS Y COMIDAS CRIOLLAS
'95 3 21


'95 3 21


ARTE Y CUERO
BOLSOS MORRALES
MALETINES TULAS
'95 3 21