CONCEPTO TECNICO No 2270

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 23 DE 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: MIRADOR DE MARROCOS
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION : Cra 5N No 48 M - 38 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio está en proceso de legalización, Vías sin pavimentar servicios básicos completos, no posee sistemas de recolección de aguas lluvias.

De pendientes quebradas con erosión concentrada en surcos sobre las vías.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Diseñar y construir el sistema de recolección de aguas lluvias.

Pavimentar vías.

Sales Bautista de O.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2270

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Mirador de Marroco
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
UBICACION : Cra 5N No 48M-38 Sur
REF OPES:

Compasos.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio está en proceso de legalización, vías sin pavimentar, servicios básicos completos, no posee sistema de recolección de aguas lluvias, De pendientes quebradas, con erosión concentrada en surcos sobre las vías

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Diseñar y construir el sistema de recolección de aguas lluvias
2. Pavimentar vías

NOMBRE Nancy Yolanda Alfonso Bonel
PROFESION Ingeniera Geologo.
MATRICULA N° 1522349046 BY
FIRMA Nancy Alfonso B