ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2056

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 13 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Compensar, Alcaldía Local**
BARRIO:	**La Riviera**
LOCALIDAD:	**Engativá**
UBICACION:	**Carrera 112 B No. 70A-71**
REF. OPES:	**2396**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por inundación

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoría profesional con el fin de hacer una buena cimentación, regulando los niveles freáticos para evitar asentamientos.

JUSTIFICACION TECNICA

Observamos un barrio en desarrollo compuesto por rellenos en proceso de consolidación, con topografía regular y pendientes bajas, vías pavimentadas y servicios básicos en proceso de legalización.
El terreno en estudio es un lote sin ninguna protección donde notamos unos niveles freáticos altos.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 13/96
BARRIO La Ribera
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Cra 112 B No. 70A 71.
REFERENCIA OPES 2396.

CONTENIDO Complementos. AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos un barrio en desarrollo compuesto por rellenos en proceso de consolidación, con topografía regular y pendientes bajas, vías pavimentadas y servicios básicos en proceso de legalización.
El terreno en estudio es un lote sin ninguna protección donde notamos unos niveles freáticos altos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoría profesional con el fin de hacer una buena cimentación regulando los niveles freáticos para evitar asentamientos.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-78503

FIRMA:

300

000003

009838

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SANTAFE DE BOGOTA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Avenida Eldorado No. 55B-48
Conmutador 2219888
Fax 2219869
Apartado Aéreo 49337
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

CALLO CAPACITA 28-JUN-96

Santa Fé de Bogotá D. C. '96 JUN 26 PM 1 05 1996/06/26

OFICINA DE CORRESPONDENCIA

compensar

Señores
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
División de Estudios
Carrera 30 No. 24 - 90 Piso 16
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a usted(es), informarnos respecto al **ESTADO REAL DE RIESGO** del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	**GABRIEL A RAMIREZ ALVARADO**
Identificación :	**79,043,117**
Dirección :	**CARRERA 112 B NO. 70 A 71**
Barrio :	**LA RIVIERA**
Zona :	**10**

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Cordial saludo,

Amanda

AMANDA L. CONTRERAS M.
Asistente División Vivienda

División Vivienda y Proyectos COMPENSAR

Secretaría de Obras Públicas
DIVISION DE ESTUDIOS
Recibido hoy 26-01-96
960820
Olga F.