Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 748

FECHA SOLICITUD: Septiembre 18 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 19 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO: Suba Edificio QMURAN II.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Avenida Suba con Calle 140.
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inestabilidad del talud..

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica IV-M, zona con precarias condiciones de estabilidad.
Zona con pendientes fuertes, cuenta con todos los servicios públicos básicos.
Construcción con buena cimentación y especificaciones técnicas en regla.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda proyectar y construir un mura de contención de a cuerdo a las características del terreno.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Vera
DIRECTOR

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT-748
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 392

FECHA: Sep. 18-95
FECHA VISITA: Sep 19-95
BARRIO: Suba Edificio Omusan II
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Avda Suba Cra 140.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV Zona con pre Caras condiciones de estabilidad.

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Inestabilidad del Talud.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes, Estrato 5 + todos los servicios fácil acceso, Construcción con buenas cimentaciones y especificaciones técnicas de Regla.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda pozuelos y Construir un muro de contención de acuerdo a las Características del terreno.

NOMBRE: Isabel de Ríos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25-202933 95-
FIRMA: Isabel Santamaría de Ríos

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE