DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 77

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	10 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Diana Turbay
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE
UBICACION:	Cra 3B No 48R-80 sur (puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda esquinera construido en madera sin ninguna protección ni estructura.
La zona es de pendiente moderada.
Presencia de servicios básicos.
Observamos deslizamientos de material fino por causa de mal manejo de las aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Demoler la vivienda actual y realizar la nueva construcción teniendo en cuenta la construcción de cimentación adecuada y elementos principales bien estructurados.
Solicitar la asesoría de personal especializado.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258563
FIRMA:	