Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 238

FECHA SOLICITUD: Marzo 11 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Calle 183 Nº 30-61.

LOCALIDAD: Usaquén.

UBICACION: Calle 183 Nº 30-61.

REF. OPES: 9504572.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona es plana y residencial, cuenta con todos los servicios públicos básicos. La vía principal se encuentra pavimentada,las vías secundarias se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Requerimientos técnicos para evitar hundimientos o agrietamientos.

CT 238

BARRIO?

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 1195.
FECHA VISITA:
BARRIO: Calle 183 # 30-61.
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Calle 183 # 30-61
REFERENCIA OPES: 9504572.

CONTENIDO 95-04-16

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
X Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana. Sobre Via (183) totalmente pavimentada
Presencia de Servicios, Lote para Construcción.
Zona. R/cial

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 50

FECHA: Marzo 1995.
FECHA VISITA:
BARRIO: Calle 183 # 30-61
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Calle 183 #30-61
REFERENCIA OPES: 9504572

CONTENIDO Foto 95-4-16

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: BAJO.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Hay presencia de todos los servicios, la calle 183 se encuentra pavimentada, las demas calles si encuentran demarcados mas no pavimentados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda para construir presentar ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel de Rgos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202339 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rgs

Concepto No. 238

000004

