Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.332
FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB
BARRIO : Marandú
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Transversal 5D con Calle 53F.
REF. OPES:

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Alto Ambiental.
JUSTIFICACION TECNICA: La zona geotécnicamente esta catalogada como III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, zona plana, cuenta con la presencia de todos los servicios públicos básicos, afectación por el desagüe del Jaboque.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda no dar servicios a los asentamientos que se encuentran sobre la ronda de la quebrada.

Original Firmado
BERNARDO GRAU ARIAS

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Marandu.
LOCALIDAD: Engativa,
LOCALIZACION: Transversal 5 D con calle 53F.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
- alto Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La zona geotecnicamente esta catalogada como III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, zona plana, cuenta con la presencia de todos los servicios publicos basicos afectacion por el desague del jaboque.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se recomienda no dar servicios a los asentamientos que se encuentran sobre la ronda de la quebrada.

NOMBRE: Alberto Funcon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: