# CONCEPTO TECNICO No 2436

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 22 de Octubre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR |
| BARRIO: | San Carlos de Tibabuyes |
| LOCALIDAD: | SUBA |
| UBICACION: | Transv. 149B No 135D-23 (Puntual) |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona en desarrollo, con afectación por inundaciones en época de invierno a raiz de la falta de sistema de drenaje.
Alcantarillado realizado por la comunidad.
Acueducto y energia en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar la realización del sistema de drenaje.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No.**

**FECHA** septiembre 30/96
**FECHA VISITA** octubre 16/96
**ENTIDAD SOLICITANTE:** Alcaldía Local - Compensar
**BARRIO:** San Carlos de Tibabuyes
**LOCALIDAD:** 1 Suba
**UBICACION:** Transversal 149B No. 135D-23 (Puntual)
**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**

- Zona en desarrollo, con afectación por inundaciones en época de invierno a raíz de la falta de sistema de drenaje
- Alcantarillado realizado por la comunidad
- Acueducto y energía en convenio.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Solicitar la realización del sistema de drenaje

**NOMBRE** Patricio Pachon B
**PROFESION** Ing. Civil
**MATRICULA N°** 25202578303
**FIRMA**