Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1793

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: LUIS LOPEZ DE MESA
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Transv. 14 por Diag. 32 (sobre la transversal)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos un talud vertical sin ningún tratamiento.
En la parte inferior del mismo hay viviendas sin ninguna protección, no guardan una prudente distancia entre la peña y ellas evitando posibles desprendimientos de material.
En la parte superior tampoco observamos tratamiento ni protección alguna.
Sobre el talud se aprecian cárcavas y agrietamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar tratamiento de talud y aislar las viviendas que se encuentran en la parte inferior del talud para evitar problemas por posibles desprendimientos de material sobre todo en época invernal.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Olaya
DIRECTOR

000002

1793

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 25/96
BARRIO Jup topaz de Mesa
LOCALIDAD Rafael Uribe U.
LOCALIZACION Transv. 14 por Diagonal 32 (sobre la Transversal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos un talud vertical sin ningun tratamiento. En la parte inferior del mismo hay viviendas sin ninguna proteccion y no guardan una prudente distancia entre la peña y ellas evitando posibles desprendimientos de material.

En la parte superior tampoco observamos tratamiento ni proteccion alguna.

Sobre el talud se aprecian carcavas y agrietamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar tratamiento de talud y aislar las viviendas que se encuentran en la parte inferior del talud para evitar problemas por posibles desprendimientos de material sobre todo en epoca invernal.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520278503

FIRMA: