Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1621

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 22 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: Cartagena Alta.

LOCALIDAD: Santafé.

UBICACION Transversal 5 Este No. 1-08.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Se presentan deslizamientos bien localizados.
Calles sin pavimentar.
En el sitio del botadero de materiales frente a la fábrica de tubos
la red se debe revisar porque es suceptible a deslizamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para pasar una línea cerca a una corona de deslizamiento se debe dejar una distancia
pendiente no menor de 5 metros.

DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

1621

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA:
FECHA VISITA Mayo 22-96
BARRIO Cartagena alta
LOCALIDAD Santa fé.
LOCALIZACION Transf. Este No. 1-08.
REFERENCIA OPES
CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Riesgo bajo deslizamiento.
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Se presentan deslizamientos bien localizados. - Ellos sin pavimentos - En el sitio del botadero de materiales frente a la fábrica de tubos la red se debe revisar porque es susceptible a deslizamientos.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para pasar una línea cerca a una corona de deslizamiento se debe dejar una distancia prudente no menor de 5 mts.
NOMBRE: Isabel S de Ag
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95
FIRMA: [signature]

SOP

Sub. Subd. Cons. ECTOR