GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 026 de 1.996 - 248

VISITA TÉCNICA

BARRIO: Las Cruces
DIRECCIÓN: Calle 1D #5-74
LOCALIDAD: Santafé
FECHA VISITA: Diciembre 13 de 1.996
Esta visita se realizó conjuntamente con la Trabajadora Social Ligia Cañón y con la Consultora del CLE Gloria Aidé Toro.

DESCRIPCIÓN:

Vivienda de dos plantas que Amenaza Ruina, en la cual habitan en calidad de arrendatarios tres familias (La Dra. Ligia Cañón realizó el censo).

La casa está construida en ladrillo cementado con adobe y el piso de la segunda planta es en tablado de madera con alto grado de deterioro y en algunas partes son sólo palos atravesados cubiertos con plástico. Se observan vigas arqueadas y grietas en las paredes.

Hace cuatro meses se destruyó parte de la vivienda por el desplome de una viga y el dueño de la vivienda, Señor Ubermán Ramírez, removió los escombros y levantó columnas con vigas para la primera planta.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30