Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 175

FECHA SOLICITUD: Febrero 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 1 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.T.B.

URBANIZACION:

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Avenida Suba 130A-12

REF. OPES: 027

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos blandos y baja resistencia, su construcción es óptima.
La zona cuenta con todos los servicios auque existen sumideros saturados de basura.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mantenimiento de sumideros.

CT# 175 5002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 17 de 1995.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Av. Suba 130A-12
REFERENCIA OPES: 027.

CONTENIDO FOTO 9549

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

No presenta riesgo.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vias pavimentadas. Loza R/ciac. Excelentes Construcciones
Existe Construcción. Ver fotos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lucio
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

000003

CT#175

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 17 de 1995.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Av. Suba 130A-12
REFERENCIA OPES: 027.

CONTENIDO Foto 9549

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Aunque se encuentra el predio en una zona de suelos blandos y baja resistencia su construcción es optima.

a) TIPO DE RIESGO: Bajo.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Los servicios en esta zona se encuentran en buenas condiciones, excepción de un sumidero tipo IDU que se encuentra construido en la parte izquierda del predio visitado el cual ésta saturado de basura.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Mantenimiento del sumidero mencionado, con el fin de evitar cualquier problema.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas.
PROFESION: INGENIERA CIVIL
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas


SAN ANTON
AVDA SUR
N/30a12


AVDA SUR
N/30a12
'95