PROYECTO: REUBICACIÓN FAMILIAS ALTO RIESGO SANTA FE DE BOGOTÁ

...DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.
...Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

LOCALIDAD: Santafé
CONCEPTO TÉCNICO No. 10-2660

1. LOCALIZACIÓN

- **BARRIO:** El Consuelo
- **SECTOR:** Zona La Gallera
- **DIRECCIÓN:** Clle 2 A Bis # 11B-24 Este

2. RIESGO

- **TIPO DE RIESGO:** Por Inestabilidad Estructural
- **GRADO DE RIESGO:** Alto

3. DESCRIPCIÓN

Según el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá (Ingeominas, 1.988) corresponde a la zona V-AM descrita como "la zona de mayor cantidad de deslizamientos que han sido acelerados por deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o falta de él. Calles destapadas y pendientes fuertes, construcciones sobre rellenos y zonas de chircales"; para la cual hacen la siguiente recomendación: "Construir sistema de alcantarillado y drenaje, reforestar, evitar las urbanizaciones sobre rellenos o botaderos. Los estudios de suelo de esta zona deben llevar análisis de estabilidad".

Vivienda de dos pisos con construcción muy deficiente, en guadua con vigas de madera (ver anexo fotográfico), en la cual habitan dos familias:

1	Delfina de Valderrama	3 Adultos	4 niños
2	José Vicente Tiria Monroy	2 Adultos	5 niños

La parte posterior del primer piso está completamente deteriorada, por lo tanto no está habitada, pero el segundo piso si lo está y el día 15 de Abril de 1.996 se desplomó una parte, ocasionando lesiones fisicas a uno de los niños.

4. RECOMENDACIÓN

Reubicar las dos familias. Se debe tener en cuenta que la señora Delfina de Valderrama posee un lote en el barrio Tierradentro, pero no tiene ningún recurso para volver a construir su vivienda.

PRIORIDAD: Uno

5. CONSIDERACIÓN Y OBSERVACIONES

La señora Delfina de Valderrama es la dueña de el lote en la Clle 1 # 11-41 Este, barrio Tierradentro (Localidad Santafé), en donde se desplomó la casa hace un par de años y fue llevada a un salón comunal por un lapso de 1 año; al ser desalojada de allí recibió hospedaje en la vivienda con dirección mencionada en el encabezado.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este estudio.

NOMBRE: *Pilar del Rocio García García*
PROFESIÓN: *Geóloga*
MATRÍCULA No. *1539 C.P.G.*

FIRMA ..... Vo.Bo. 06/05/97

ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO