CONCEPTO TECNICO No. 1963

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Julio 29 de 1,996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local - Colsubsidio

BARRIO: Diana Turbay Sector Ayacucho

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION : Cra 1 B Este No 48 X -47 Lote 22 Manzana 21

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una zona de pendientes moderadas y topografía irregular.
Observamos un talud sin tratamiento donde se notan deslizamientos activos .
Vías sin pavimentar ni delimitar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar aislamiento de la zona ante el talud
Canalizar aguas lluvias superficiales.

Original firmado por:
DIRECTOR

1963

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 29-96.
FECHA VISITA
BARRIO Diana Turbay - Sitio Ayacucho.
LOCALIDAD Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION Cra 18 Este No. 48X-47 Lote 22 Mz. 21
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldia local - Colsubsidio

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una zona de pendientes moderadas y topografia irregular. Observamos un talud sin tratamiento donde se notan deslizamientos activos. Vias sin pavimentar ni delimitar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar aislamiento de la zona ante el talud.
- Canalizar aguas lluvias superficiales.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202-25503
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 - Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.