Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1999
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 5 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P. Colsubsidio
BARRIO: Tuna Baja
LOCALIDAD: Suba
UBICACION : Cra 98A No 156A-78 (Puntual).
REF OPES: 2396
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Observamos una zona de pendientes planas, con vías de acceso en regular estado, sin pavimentar ni delimitar, erosionadas por acción de las aguas lluvias. Observamos suelos inestables, el terreno es un lote con cerramiento en púa.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Solicitar asesoría profesional para la realización de la obra.

1999

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 5/96
BARRIO Tuna Baja
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION Cra 98A No. 156-A 78 (Puntual)
REFERENCIA OPES 2396

CONTENIDO Secret UP., colsubsidio

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una zona de pendientes planas, con vias de acceso en regular estado, sin pavimentar ni delimitar, erosionadas por acción de las aguas lluvias.
Observamos suelos inestables, el terreno es un lote con cerramiento en pua.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoria profesional para la realización de la obra.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520285573

FIRMA: