000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1130

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 31 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: Villa Hermosa

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Carrera 99 Calle 158

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Alto parcial para predios que se encuentran sobre la ronda del humedal Costado Occidental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona Plana,
Servicios de acueducto y alcantarillado sin legalizar,
Energía por convenio
Cantaminación por basuras
Hay 30 predios sobre la Ronda del humedal y de un caño.
Calles sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalizar caño la conejera
Reubicar casas en alto riesgo
Pavimentar calles
Legalizar servicios.

Original Firmado por:
DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT. 1130

000002

No. 641

Fecha de Visita: 18- Enero-96

Barrio: (Cra 99 Calle 158) Villa Hermosa.

Localidad: Suba.

Localización: Cra 99 Calle 158.

Tipo de riesgo: Alto parcial para predios q' se encuentran sobre la ronda del humedal. Costado occidental.

Concepto técnico.

- Zona plana
- Servicios de acueducto y alcantarillado sin legalizar.
- Energía por convenio
- Contaminación basuras.
- Hay 30 predios sobre la ronda del humedal y de un caño.
- Calles sin pavimento

Recomendaciones:

- Canalizar caño la conejera
- Reubicar casas en alto riesgo
- Pavimentar calles.
- Legalizar servicios

Nombre. Isabel Santamaría de Rojas

Ing. Civil

2520203795

[signature]