DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 128

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Enero de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Naciones Unidas Santa Rosa
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Cra 19B calle 80 sur
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo localizado en una zona de pendiente media, el cual se proyecta la construcción del sistema de acueducto.
Las vías se encuentran en mal estado y presentan erosión por acción de las aguas superficiales.
El barrio posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio y teléfono comunal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para cualquier tipo de construcción.
Se debe evitar la construcción de cortes muy profundos.
Se debe reforestar las zonas verdes.
Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	