DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 112

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	13 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B.
BARRIO:	Interceptor Villas del Dorado
LOCALIDAD:	ENGATIVA
UBICACION:	Calle 69 con cra 105A hasta cra 109B con calle 67
REF. OPES:	6100

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector en el cual se construirá un interceptor para captación de aguas. El recorrido es en su totalidad sobre zona verde, en una longitud de 922 mts con tubería en concreto de diámetros entre 14" y 27" y profundidades de excavación entre 2.5 hasta 4.5 mts de recubrimiento.
Se encuentra localizado en una zona de suelos blandos muy compresibles.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para determinar la cimentación necesaria de la tubería.
Realizar ensayo de consolidación.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2° piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.