DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI – 9131
ADENDA No. 1 AL DIAGNOSTICO TÉCNICO DI-9118
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2016ER6360
RADICADO IDIGER No. 2016ER6385
EVENTO SIRE No. 3863084

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: JESYCA ROSY ORJUELA AYA				**SOLICITANTE: Alcaldía Local de Santa Fe**
COE	21	MÓVIL	7	
FECHA	22 y 27 de Abril de 2016	HORA	11:59 a.m	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

PREDIO	Calle 1 entre Carrera 6A Este y Carrera 7 Este	**ÁREA DIRECTA**			1000 m^2		
SECTOR CATASTRAL	El Dorado	**POBLACIÓN ATENDIDA**			139		
UPZ	96 - Lourdes	**FAMILIAS**	31	**ADULTOS**	77	**NIÑOS**	62
LOCALIDAD	3 – Santa Fe	**PREDIOS EVALUADOS**			1		
CHIP	Cercano al AAA0033SLEP	**OFICIO REMISORIO**			CR-23836		

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

ACLARACION

Por medio del presente nos permitimos realizar una aclaración al Diagnóstico Técnico DI-9118, el cual se emitió en atención a los radicados 2016ER6360, 2016ER6385 y Evento SIRE 3863084; en la parte de DATOS GENERALES DEL EVENTO NUMERAL 1 (Página 1), por error involuntario, se colocaron los siguientes datos:

Población Atendida: 322, Familias: 91, Adultos: 150 y Niños: 172.

Los cuales se modifican de la siguiente manera:

Población Atendida: 139, Familias: 31, Adultos: 77 y Niños: 62.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

No siendo más el motivo de la aclaración, se mantiene vigente lo demás expresado en el Diagnóstico Técnico DI-9118.

3. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma: Nombre: JESYCA ROSY ORJUELA AYA Profesión: INGENIERA CIVIL MP: 25202 – 140126 CND
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co