Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1829 A

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: DANUBIO
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Calle 58 A No 105 - 48
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda ubicada en zona plana

Presenta las vias sin pavimentar y con afectación por falta de sistemas de drenaje.

Posee los servicios básicos completos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de drenaje para las aguas lluvias.

1829 A

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 26 de 1996
BARRIO Danubio
LOCALIDAD Bosa.
LOCALIZACION Calle 58A Sur No. 105-48
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldía Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda ubicada en zona plana
Presenta las vias sin pavimentar y con afectacion por falla de sistema de drenaje.

Posee los servicios básicos completos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas de drenaje para las aguas lluvias

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND

FIRMA: José Luis Daza