Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1607

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Barrio Taller Bosa.

BARRIO: Santa Fe de Bosa III

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION Calle 57 sur No. 119 - 30

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación parcial.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos blandos, muy baja resistencia.
Deficiencia en los sistemas de alcantarillado.
En las calles 58 y 59 se inunda en época invernal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben mejorar los sitemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente.

Original Firmado por:
José Fidel Pérez
DIRECTOR

1607

CONCEPTO TECNICO OPES	804.

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 21-96
BARRIO Sandafe de Bosa III
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 57 Sur No. 119-30.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo inundación pocial

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana de suelos blandos muy baja resistencia
- Deficiencia en los sistemas de alcantarillado
- En los calles 58 y 59 se inunda en época invernal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Se deben mejorar los sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente

NOMBRE: Rafael Sandoval
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202037 95
FIRMA: Rafael

Original firmado por: Jose Fidel Sandoval DIRECTOR