Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1842
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía local,cuerpo oficial de bomberos estación marichuela.
BARRIO: CHAPINERITO Y EL BOSQUE (QUEBRADA EL MUERTO)
LOCALIDAD: USME
UBICACION :
REF OPES: AMG. 2062

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

MUY ALTO POR DESLIZAMIENTO, INUNDACON Y CONTAMINACION.

JUSTIFICACION TECNICA:

La topografía del terreno es variable, observándose las secciones de la quebrada no uniformes afectando su caudal y por lo tanto la capacidad de volumen.

Esta quebrada de aguas negras se encuentra contaminando el ambiente, en ella encontramos desechos y basuras presentando represamientos que pueden traer como consecuencias el desbordamiento de la quebrada y el arrastre de terrenos y lodos.

También se observan desplazamientos y deslizamientos de terrenos adjuntos lo mismo que cárcavas y agrietamientos que desestabilizan el terreno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para mitigar el riesgo se debe realizar la canalización de la quebrada (El Muerto)

Hacer dragados periódicos y retirar el terreno suelto

Original Firmado por José Fernando Suárez P. DIRECTOR

000003

1842

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO Chapinero y el Bosque (Quebrada El muerto)
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES AM6. 2062.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

- Alcaldía Local
- Cuerpo Oficial de Bomberos Estación Marichuela

a) TIPO DE RIESGO:

Muy alto por deslizamiento, Inundación y Contaminación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La topografía del terreno es variable, observándose las secciones de la quebrada no uniformes afectando su caudal y por lo tanto la capacidad de volumen.
Esta quebrada de aguas negras se encuentra contaminando el ambiente, en ella encontramos desechos y basuras, presentando represamientos que pueden traer como consecuencias el desbordamiento de la quebrada y el arrastre de terrenos y lodos.
Tambien se observan desplazamientos y deslizamientos de terrenos adjuntos lo mismo que carcavas y agrietamientos que desestabilizan el terreno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para mitigar el Riesgo se debe realizar la canalización de la quebrada.
Hacer dragados periodicos y retirar el terreno suelto.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520257503

FIRMA:

000004

Mg. Isabel para su cit y demás comentarios

SANTA FE
DE BOGOTA, D. C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE USME

1285

O.P.E.S
AMG 2062
1996 JUN 24 P 5

Santa fe de Bogotá D.C. 19 de junio de 1996

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Director "O.P.E.S"
Alcaldia Mayor de
Santa fe de Bogotá D.C.

Apreciado Doctor:

A fin de saber el concepto técnicorespecto a una emergencia que se presenta entre los barrios Chapinerito y el Bosque, debido a un represamiento de aguas en la quebrada el muerto, entrego para su conocimiento fotocopia del informe firmado por el comandante de la Quinta Estación de Policía.

Cordialmente,

GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES
Alcalde local de Usme

Carmen M
2112 Bomberos

USO OFICIAL



ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA, D.C.
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTACION MARICHUELA

ALCALDIA DE GOBIERNO
ALCALDIA MENOR
U.L.P. SOACHA SA
CENTRAL CORRESPONDENCIA
RECIBIDO 13 JUN. 1996
MARICHUELA Sdo. 2112

Junio 13 de 1996

O.P.E.S
1996 JUN 24 P 3:53

ASUNTO : Envio informe de inspección

: Doctor
GERMAN E. TORRES P.
Alcalde Localidad Usme
Ciudad.

Apreciado Doctor.

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el fin de informar sobre la inspección realizada en los Barrios Chapinerito y el Bosque, por solicitud de los vecinos de diha urbanización quienes en forma verbal y personal se dirigierón el dia 12 de los corrientes para informar sobre la anomalia que se presenta en la quebrada de entre los dos Barrios, donde actualmente se presenta un pequeño represamiento de las aguas y al mismo tiempo la corriente va ganando terreno hacia adentro y poniendo en peligro unas casas que se encuentran cerca del cause del rio.
Solicitamos muy respetuosamente, se coordine con la entidad encargada para el dragado del rio, y al mismo tiempo una inspección a todo lo largo y ancho de la quebrada, para evitar posibles represamientos e inundaciones en los Barrios vecinos.

Agradeciendo la anterior solicitud de apoyo.

CIEN AÑOS DE SERVICIO

Atentamente.

CARLOS AUGUTO HENAO GUTIERREZ
Comandante