Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.595
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 131 con Carrera 110.
REF. OPES: 9510224.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P.
Suelos muy blandos y de baja resistencia.
Zona susceptible de inundación por la Chucua y el Río Juan Amarillo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio.
Se recomienda estudios de resistencia y cimentación.

Original firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Verificación AR

CT 595 ~~CT 532~~ 000002 ~~CT 460~~

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 258

FECHA: Mayo 26-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: Villa María
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Clle 131 Cra 110
REFERENCIA OPES: 95 10224.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: Alto Riesgo inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Antes debandó de muy baja topografía alto riesgo de inundación por creciente y cerca río del río Juan Amarillo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda estudios de topografía y cimentación ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Salud de Pgs
PROFESION: Ing. civil
MATRICULA No. 25202037 95
FIRMA: Salud Santamaría de Pgs