Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-1403

1. LOCALIZACIÓN

BARRIO	:	**CARACOLI**
DIRECCIÓN	:	Calle 84A Sur No. 47B-86
LOCALIDAD	:	Ciudad Bolívar (19)
FECHA DE VISITA TECNICA	:	Marzo 14 de 2002
AREA IMPACTO	:	0.006 Ha
AREA PRODUCTO	:	0.006 Ha

2. ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias emitió el Concepto Técnico No. 3260 del 27 de septiembre de 1999 para el programa de Legalización del barrio Caracolí de la localidad de Ciudad Bolívar.

El Concepto clasifica el Lote No. 41 de la Manzana No. 17 como de Amenaza Alta por fenómenos de remoción en masa.

De acuerdo con el Concepto la zona está afectada por erosión intensa en surcos llegando carcavamiento, asociadas al inadecuado manejo de aguas servidas.

Se recomienda no urbanizar esta zona y ejecutar obras para encauzar el agua y para la protección del talud , impidiendo que este proceso siga avanzando y afecte áreas vecinas.

3. DESCRIPCIÓN DE LA VISITA A LA VIVIENDA

En la visita realizada al predio se encontró una vivienda en material de recuperación, madera reutilizada y cinc, la cual puede ser vulnerable al tipo de evento que afecta la zona. Adicionalmente, se encuentra sobre una cimentación compuesta de un relleno antrópico que carece de especificaciones técnicas.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda incluir en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo al señor Edgar Arturo Monroy.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las caracteristicas externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos O.K.

BOGOTÁ PARA VIVIR
Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014