Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.412
FECHA SOLICITUD: Mayo 8 de 1995.
FECHA DE EMISION: Mayo 12 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Palermo Sur (Diferentes sectores).
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
UBICACION: Coordenadas medias N = 94.250 y E = 96.600
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona V-AM, zona de pendientes fuertes y grandes deslizamientos.
En el sector Palermo - San Agustín esta comprendido por el tramo donde pasa la quebrada la Pichosa para entregar sus aguas a la quebrada Chiguaza; en algunas partes de la zona donde se va a hacer la adecuación hay tubería en malas condiciones con riesgo de estallarse.
Taludes con pendientes entre 15 y 25% .
Presencia de materiales sueltos y escorrentias sin manejo.
En las zonas donde hubo industria extractiva hay mal manejo de aguas.
Hay problemas de deslizamiento.
La quebrada La Pichosa los corta por la parte norte.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar las construcciones sobre rellenos y sobre la ronda de las quebradas.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo - 8/95
FECHA VISITA: Mayo 12/95
BARRIO: Palermo. - Otros Sectores.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): V-A-M.

a) TIPO DE RIESGO:
Alto Deslizamiento - Proceso de Remoción y Degradación de Terrenos

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Laderas con pendientes entre 15 y 25° con presencia de materiales sueltos y geomecánicamente inestables, zonas donde hubo industrias extractivas. El manejo de aguas es muy malo. La pichosa baja corta por la parte norte - problemas de deslizamiento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Eugenio Lince
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 09
FIRMA:

CT 412 000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 214

FECHA: Mayo 8-95
FECHA VISITA:
BARRIO: Palermo San Agustín.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
LOCALIZACION: Calle 49 B Sur, Cra 22 B Bis.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): V-AM.

a) TIPO DE RIESGO: Alto-deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: La quebrada La Pichoza así es llamado el tramo que pasa por esta zona para entregar sus aguas a la quebrada Chiguaza - en la zona donde se le va a taluzar la canalización, en algunos tramos se encuentra entubada en malos condiciones con riesgo de q' se estalle la tubería, la zona presenta pendientes fuertes y grandes deslizamientos -

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar construcciones sobre rellenos y sobre la ronda de los quebrados, lo que existen debidamente calificados ya que puede ocasionar graves accidentes, ni dar viviendas a los futuros propietarios / vendas.

NOMBRE: Rafael Santamaría Ríos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 202395
FIRMA: Rafael Santamaría Ríos