DIAGNOSTICO No. 581

ENTIDAD SOLICITANTE: Concejo de Bogotá
LOCALIDAD: San Cristobal
BARRIOS: La Gloria - La Gloria Suroriental
FECHA DE EMISIÓN: Marzo 4 de 1999

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

La zona de interés corresponde a las carreras 6 y 3 Este y la calle 45 Sur, en los barrios La Gloria y La Gloria Suroriental de la localidad 4 de San Cristobal en Santafé de Bogotá.

Hidrográficamente forma parte de la cuenca del río Tunjuelito en la subcuenca de la quebrada Chiguaza. Es un cauce de régimen turbulento con gran cantidad de sedimentos en el lecho y orillas inestables.

En la visita se pudo observar lo siguiente:

1. Ruptura de la tubería de aguas negras que va paralela a la margen derecha de la quebrada Chiguaza en los siguientes sitios:
   Cra. 6 este No. 45-35 Sur, la descarga de agua ha inestabilizado la pata del talud y **Clle 45 No. 3 C-51 este.**
2. La quebrada Chiguaza en éste sector está socavando el talud de la margen derecha.
3. Una de las alcantarillas de la tubería de aguas negras se encuentra en la cocina de la vivienda de dirección Cra. 5 A este No. 45-19 Sur.
4. Alcantarilla profunda sin tapa en la margen izquierda de la quebrada Chiguaza, localizada en el barrio contíguo de Villa del Cerro.

3. RECOMENDACIONES

1. Reparación de la tubería de aguas negras de la carrera 6E No. 45-35 Sur y calle 45 No. 13C-51 Sur de los barrios La Gloria y La Gloria Suroriental.
2. Limpieza del cauce de la quebrada Chiguaza para tratar de restablecer el flujo normal.
3. Tapar la alcantarilla profunda ubicada en la margen izquierda de la quebrada Chiguaza en predios del barrio Villa del Cerro.

MARTHA GONZALEZ BENITEZ
Ingeniera Hidròloga Ms. En Ingenierìa
MAT. 26969.

FIRMA----------

Vo.Bo.----------