Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2539

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 6 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Quintas del Plan Social
LOCALIDAD: USME
UBICACION: Cra 33B este No 93-31 sur (puntual)
REF. OPES: 4531

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos plantas donde se observan fisuras y grietas por asentamientos diferenciales.
El sector se encuentra afectado por encontrarse muy cerca de una cantera en explotación, desestabilizando los terrenos aledaños.
Las vías son peatonales.
Presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para observar el motivo de los asentamientos.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Agosto 30-96
FECHA DE EMISION:	Noviembre 3/96
ENTIDAD SOLICITANTE:	Planeación
BARRIO:	Quintas del Plan Social
LOCALIDAD:	Usme
UBICACION :	Cra 33B Este No 193-31 Sur (Puntual)
REF OPES:	4531

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

- Vivienda de dos plantas donde se observan fisuras y grietas por asentamientos diferenciales.
- El sector se encuentra afectado por encontrarse muy cerca de una cantera en explotación, desestabilizando los terrenos aledaños.
- Las vias son peatonales
- Presencia de todos los servicios basicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Realizar estudio de suelos para observar el motivo de los asentamientos.

NOMBRE Patricia Pachon B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA 2520258503

FIRMA